


LEGEPLADSINSPEKTION

Udført for:

Ejerforeningen Nedergaard
Ejerforeningen Nedergaard

Antal beliggenheder: 2

Antal redskaber: 7



Inspektionstype: Årlig hovedinspektion

Inspektion udført af:
Hanne Nielsen

Certificeret Legepladsinspektør
Certifikat nr. 061 fra DNV

Inspektionsdato: jun. 24, 2026

Rapportnr.: HN6428
Ordrenummer: 00009644

ÅRLIG HOVEDINSPEKTION bør ske med ca. 12 måneders interval. DRIFTSINSPEKTION bør ske med 1-3 måneders interval.
RUTINEMÆSSIG VISUEL INSPEKTION bør ske dagligt-ugentligt el. eft. behov.

Indholdsfortegnelse

Kundeinformation

Inspektionsvilkår

Oversigt over beliggenhed

Beliggenhed

-

Kundeinformation

Kundenavn	Ejerforeningen Nedergaard	Kunde-ID	14545454
Adresse	Vestavej 7	Kontaktperson	Anders Daugaard
Forstad/by		Kontakttilf.	25485256
Postnr./By	7100 / Vejle	E-mail	anders.daugaard.ad@gmail.com

Inspektionsvilkår

Inspektionens formål er at klarlægge overensstemmelse med relevante standarder samt stand for legepladsredskaber/sportsudstyr inden for nedennævnte standardområder, og hvorpå der er indgået aftale om inspektion. Inspektionen er gennemført i forhold til følgende standardområder hvor det er relevant: EN1176 del 1 og 7 og EN1176 del 2, 3, 4, 5, 6 og 10 samt del 11 for legeredskaber. Dernæst EN15312 for multisport og EN14974 for Rullesport samt EN16630 for udendørs Fitness og EN16899 for Parkour. Henvielse til standardkrav fremgår af den enkelte afvigelsesbehandling. Inspektion af andre elementer som shelters, bålhytter, løse mål mm. er ikke foretaget. Inspektionsrapporteringen kan indeholde åbne afvigelser registreret ved tidligere inspektioner foretaget af DALPIN ApS, som endnu ikke er afhjulpel. Kun relevante afvigelser vil fremgå af rapporteringen. Hvor der ikke er modtaget oplysninger fra kunden om installation, vedligehold og inspektion jfr. EN1176 del 1 pkt. 6, samt hvis korrekt mærkning i henhold til EN1176 del 1 pkt. 7 eller tidligere udgave ikke er konstateret, er inspektionen gennemført ud fra de registrerede forhold. Statiske beregninger eller prøvninger er ikke foretaget i henhold til EN1176 del 1 pkt. 4.2.2 og anneks A, B og C, samt EN1176 del 6 Anneks B, C og D. Testværktøjer som er anvist i EN1176 del 1 Anneks D og EN1176 del 6 Anneks E, samt almindelige måleværktøjer er anvendt. Råd og forfald i trækomponenter er udført visuelt samt ved stiktest, med særligt fokus på bærende stolper og overliggere. Udgravninger ved stolper er foretaget efter skøn. Demontering af dele er kun foretaget hvor det er skønnet nødvendigt. Faldunderlagets stødabsorberende egenskaber er testet efter testemetode 2, anvist i EN1177, hvor det er tvivl om underlagets egenskaber. Dette afføder ikke en særskilt testrapport. Der er kun registreringer i rapporteringen, når grænseværdierne for HIC eller MaxG er overskredet. Hvor en selvstændig dokumentation efter testmetode 1 anvist i EN1177 ønskes, vil en særskilt test være nødvendig.

Certificeret legepladsinspektør



Hanne Nielsen


Oversigt over beliggenhed

Ejerforeningen Nedergaard\LP1 EF Nedergården (LP1)		Adresse: Ledavej 22Z, Vejle. 7100			Side 3
Kontaktperson: Anders Daugaard		E-mail: anders.daugaard.ad@gmail.com		Telefon: 25485256	
Risikovurdering		5	1		
	Ubetydelig	Lav	Uønsket	Høj	Meget høj

Ejerforeningen Nedergaard\LP2 EF Nedergaard (24255402)		Adresse: Pallasvej 13, Vejle. 7100			Side 9
Kontaktperson: Anders Daugaard		E-mail: anders.daugaard.ad@gmail.com		Telefon: 25485256	
Risikovurdering	1	4	3		
	Ubetydelig	Lav	Uønsket	Høj	Meget høj

Beliggenhed: Ejerforeningen Nedergaard\LP1 EF Nedergården (LP1)

Adresse: Ledavej 22Z, Vejle. 7100



Redskabsoversigt



Navn: Gyng
Type: 1.2 - Gyng/1.2b - Én rotationsakse (type 1)
Producent: Aktiv Leg ApS

Åbne
anmærkninger: 4



Navn: Vippe
Type: 1.6 - Vipperedskab/1.6c - Etpunktsvippe (type 2)
Producent: Aktiv Leg ApS

Åbne
anmærkninger: 2

Redskab - Gyng, 1 - Fritstående legeredskab/1.2 - Gyng/1.2b - Én rotationsakse (type 1)

Beliggenhed - Ejersforeningen Nedergaard\LP1 EF Nedergården

Navn: Gyng
Producent: Aktiv Leg ApS
Installationsdato: jan. 01, 2008
Materiale: Træ
Små børn
Store børn



Anmærkning

Risikovurdering: 4 -

Beskrivelse	Der er risiko for fastklemning under den bevægelige del. Hvis bevægelige dele kan udgøre en fare for kroppen, skal der være en afstand til jorden på mindst 400 mm. EN1176 Del 1 Pkt. 4.2.6 Bevægelige dele
Status	Åben
Bemærkninger	Afstanden mellem gyngesædet og terræn er konstateret mindre end 400 mm.
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	



Anmærkning		Risikovurdering: 4 -
Beskrivelse	Der gror græs/ukrudt ind i faldunderlaget, som bør fjernes. Et faldunderlag bør vedligeholdes ved, at underlaget rives/fræses og holdes fri for planter for at opretholde de stødabsorberende egenskaber. Dette bør ske efter behov. Rutinemæssig vedligehold bør bl.a. omfatte vedligehold af støddæmpende underlag. Rutinemæssig vedligeholdelse	
Status	Åben	
Bemærkninger	Græs og ukrudt i faldsand kan reducere de støddæmpende egenskaber og underlagets levetid.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Anmærkning		Risikovurdering: 4 -
Beskrivelse	Udstrækningen af faldunderlaget under gyngen er ikke stort nok. Faldunderlaget skal min. være længden på en gynges ophæng $\times 0,867 + 175\text{cm}$ når der ikke er en hård kant. Resultatet er afstanden fra gyngens centrum til afslutningen af faldunderlaget i begge gyngeretninger. Der til skal der lægges 50cm, som ikke må indeholder nogen forhindringer. EN1176 Del 2 Pkt. 4.10.2.1 Mål på faldrum og stødområde	
Status	Åben	
Bemærkninger	Ved den aktuelle gyngesophængningshøjde (1,9 m.) skal det støddæmpende faldunderlag have en minimumsudstrækning på 3,4 m. i begge retninger. Det er ikke tilfældet, der er pt. Dette gælder i begge gyngeretninger.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Anmærkning		Risikovurdering: 3 - Uønsket
Beskrivelse	Åbningen i sjækler anvendt til montering af kæder, skal leve op til kravene til kædesammenføjninger. Det sker ikke her. I kædesammenføjninger skal åbninger være mindre end 8,6mm eller større end 12mm. Her kan en 8,6mm dorn passere åbningen uden 12mm dornen kan følge med igennem. EN1176 Del 1 Pkt. 4.2.13 Kæder	
Status	Åben	
Bemærkninger	Dette er konstateret i begge sider.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Redskab - Vippe, 1 - Fritstående legeredskab/1.6 - Vipperedskab/1.6c - Etpunktsvippe (type 2)

Beliggenhed - Ejersforeningen Nedergaard\LP1 EF Nedergården

Navn: Vippe
 Producent: Aktiv Leg ApS
 Installationsdato: jan. 01, 2008
 Materiale: Stål/træ
 Fri faldhøjde: 850 mm
 Store børn



Anmærkning		Risikovurdering: 4 -
Beskrivelse	Der er slid i viste komponenter/dele af redskabet. Se bemærkning. Korrigerende vedligeholdelse	
Status	Åben	
Bemærkninger	Viste dæk er mørt.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		




Anmærkning		Risikovurdering: 4 -
Beskrivelse	En skrue trækker kan presses ind i viste trækomponenter som er i forfald. Korrigerende vedligeholdelse	
Status	Åben	
Bemærkninger	Det er konstateret i et knast hul. Det giver anledning til vandansamling, hvilket kan fremme råd. . Overvej at lukke hullet med fleksible fugemasse. Hold øje med udviklingen	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Beliggenhed: Ejersforeningen Nedergaard\LP2 EF Nedergaard (24255402)

Adresse: Pallasvej 13, Vejle. 7100



Redskabsoversigt



Navn: Gyngeset (Pallasvej)
 Type: 1.2 - Gyngeset/1.2b - Én rotationsakse (type 1)
 Producent: Noles A/S

Åbne
 anmærkninger: 5



Navn: Vippedyr 1
 Type: 1.6 - Vipperedskab/1.6c - Etpunktsvippe (type 2)
 Producent: KBT

Åbne
 anmærkninger: 2



Navn: Vippedyr 2
 Type: 1.6 - Vipperedskab/1.6c - Etpunktsvippe (type 2)
 Producent: KBT

Åbne
 anmærkninger: 1



Navn: Rutsjebane (Pallasvej)
 Type: 1.3 - Rutsjebane/1.3b - Terrænrutsjebane
 Producent: Noles A/S

Åbne
 anmærkninger: 0

Redskabsoversigt



Navn: Sandkasse (Pallasvej)
Type: 1.1 - Legeredskab/1.1n - Sandkasse

Åbne
anmærkninger: 0

Redskab - Gynges (Pallasvej), 1 - Fritstående legeredskab/1.2 - Gynges/1.2b - Én rotationsakse (type 1)

Beliggenhed - Ejendomsforeningen Nedergaard\LP2 EF Nedergaard


Navn: Gynges (Pallasvej)
Serienummer: 1450
Producent: Noles A/S
Materiale: Træs
Fri faldhøjde: 1.550 mm
Store børn



Anmærkning		Risikovurdering: 3 - Uønsket
Beskrivelse	Brugerne kan få fingrene i klemme i viste åbninger. Der må ikke være åbninger i frirummet på legeredskaber mellem 8- og 25mm i diameter som kan fange brugerens fingre, når de befinder sig i legeredskabets frirum. EN1176 Del 1 Pkt. 4.2.7.6 Fastklemning af fingre EN 1176 Del 1 Pkt. 4.2.8.2.3 Frirum	
Status	Åben	
Bemærkninger	Dette er konstateret i toppen af de ødelagte kædeovertræk.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		




Anmærkning		Risikovurdering: 3 - Uønsket
Beskrivelse	Åbningen i sjækler anvendt til montering af kæder, skal leve op til kravene til kædesammenføjninger. Det sker ikke her. I kædesammenføjninger skal åbninger være mindre end 8,6mm eller større end 12mm. Her kan en 8,6mm dorn passere åbningen uden 12mm dornen kan følge med igennem. EN1176 Del 1 Pkt. 4.2.13 Kæder	
Status	Åben	
Bemærkninger	Dette er konstateret i flere sjækler, der ikke længere er dækket af kædeovertræk.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Anmærkning		Risikovurdering: 3 - Uønsket
Beskrivelse	En skruetrækker kan presses ind i viste trækomponenter som er i forfald. Korrigerende vedligeholdelse	
Status	Åben	
Bemærkninger	Der er konstateret til et råd og forfald i toppen af alle stolper og en skråstiver af flækket ligeledes i toppen ned forbi montagen	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Anmærkning		Risikovurdering: 4 -
Beskrivelse	Der er slid i viste komponenter/dele af redskabet. Se bemærkning. Korrigerende vedligeholdelse	
Status	Åben	
Bemærkninger	Der er konstateret forfald i overfladen/ splinten på benene, disse kan evt slibes.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Anmærkning		Risikovurdering: 4 -
Beskrivelse	Der er slid i viste komponenter/dele af redskabet. Se bemærkning. Korrigerende vedligeholdelse	
Status	Åben	
Bemærkninger	Der er brud på kædeovertræk.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Redskab - Vippedyr 1, 1 - Fritstående legeredskab/1.6 - Vipperedskab/1.6c - Etpunktsvippe (type 2)
Beliggenhed - Ejersforeningen Nedergaard\LP2 EF Nedergaard

Navn: Vippedyr 1
Redskabs-ID: 24255402.4
Serienummer: 173.0
Producent: KBT
Materiale: Kunststof/Metal
Fri faldhøjde: 600 mm
Små børn



Anmærkning		Risikovurdering: 5 -
Beskrivelse	Viste metaldele viser tegn på rust. Metaldele skal være bestandige over for atmosfæriske påvirkninger og katodisk korrosion. EN1176 Del 1 Pkt. 4.1.4 Metaller	
Status	Åben	
Bemærkninger	Begyndende rust på fjeder.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Anmærkning		Risikovurdering: 4 -
Beskrivelse	Der er mulighed for fingerklemning imellem fjederen på vippen og underlaget. Bevægelige åbninger som den viste skal have et mindstemål på min. 12mm. EN1176 Del 1 Pkt. 4.2.7.6 Fastklemning af fingre	
Status	Åben	
Bemærkninger	Dette er konstateret mellem vippefjeder og terræn. Fjederen bør holdes fri for jord.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Redskab - Vippedyr 2, 1 - Fritstående legeredskab/1.6 - Vipperedskab/1.6c -
Etpunktsvippe (type 2)
Beliggenhed - Ejerforeningen Nedergaard\LP2 EF Nedergaard

Navn: Vippedyr 2
Redskabs-ID: 24255402.5
Serienummer: 173.0
Producent: KBT
Installationsdato: jan. 01, 2024
Materiale: Kunststof/Metal
Fri faldhøjde: 600 mm
Små børn



Anmærkning

Risikovurdering: 4 -

Beskrivelse	Der er mulighed for fingerklemning imellem fjederen på vippen og underlaget. Bevægelige åbninger som den viste skal have et mindstemål på min. 12mm. EN1176 Del 1 Pkt. 4.2.7.6 Fastklemning af fingre
Status	Åben
Bemærkninger	Dette er konstateret mellem fjeder og terræn. Fjederen bør holdes fri for jord ned til nul niveau.
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	



**Redskab - Rutsjebane (Pallasvej), 1 - Fritstående legeredskab/1.3 - Rutsjebane/1.3b
- Terrænrutsjebane**

Beliggenhed - Ejerforeningen Nedergaard\LP2 EF Nedergaard

Navn: Rutsjebane (Pallasvej)

Producent: Noles A/S

Materiale: Stål

Fri faldhøjde: 1.000 mm

Små børn

Store børn

Ingen anmærkninger på dette produkt



**Redskab - Sandkasse (Pallasvej), 1 - Fritstående legeredskab/1.1 -
Legeredskab/1.1n - Sandkasse**

Beliggenhed - Ejerforeningen Nedergaard\LP2 EF Nedergaard

Navn: Sandkasse (Pallasvej)

Redskabs-ID: 24255402.5

Materiale: Træ

Små børn

Ingen anmærkninger på dette produkt



Risikovurdering (informativ)

Sandsynlighed	Sandsynlighed for ulykke eller nedbrud
1 - Meget høj	Hvis en anmærkning ikke bliver afhjulpel, så vil der højst sandsynligt opstå en ulykke eller et nedbrud. Eksempler: Tyndslide kædeled og sjækler. Meget skarpe kanter på f.eks. rutsjebaner, manglende faldunderlag i stødområdet samt kraftigt råd og svamp i bærende overliggere og fritstående stolper.
2 - Høj	Der er sandsynlighed for ulykke eller nedbrud ved normalt brug og uden udefrakommende faktorer. Eksempler: Knust glas i faldunderlag. Tilgængelige skarpe kanter i legepladsudstyr uden for fri- og faldrum. Manglende faldværn og sideafskærmninger på højere liggende niveauer.
3 - Uønsket	Der skal en uforudset faktor til, at det kan medføre en ulykke eller et nedbrud. Det er usandsynligt, at tilsigtet brug vil medføre alvorlig ulykke eller nedbrud. Eksempler: Manglende efterspænding af bolte, skruer og befæstelser. Lettere råd og svamp i bærende dele.
4 - Lav	Begrænset sandsynlighed for forekomst af ulykke eller nedbrud. Kræver en væsentlig udefrakommende faktor eller en kombination af faktorer for, at ulykke eller nedbrud kan finde sted. Eksempler: voldsom og utilsigtet brug eller hærværk.
5 - Ubetydelig	Minimal sandsynlighed for forekomst af ulykke eller nedbrud. Sandsynligheden er på niveau med to lynnedslag på samme sted.

Alvorlighed	Alvorlighedsgrad for skade
1 - Meget høj	Alvorlig skade inkl. risiko for permanent invaliditet. Eksempler: Amputation, tab af synet, rygmarvsskade og dødsfald.
2 - Høj	Alvorlige skader samt skader, der kræver hospitalsindlæggelse. Eksempler: Hjernerystelse, knoglebrud på under/overarme, skinneben og lårben, ryg- og nakkeskader samt kraniebrud.
3 - Uønsket	Skader, der kræver behandling af læge. Eksempler: Sår og skader, der skal syes, forstuvning og knoglebrud på fingre og tæer.
4 - Lav	Minimale skader. Hudafskrabninger og slag, som kræver lettere førstehjælp.
5 - Ubetydelig	Ingen eller næsten ingen sandsynlighed for skade. Der kan være tale om beskadiget tøj eller mindre blå mærker.

Sandsynlighed	1 - Meget høj	1-5 (3)	1-4 (3)	1-3 (2)	1-2 (2)	1-1 (1)
	2 - Høj	2-5 (4)	2-4 (3)	2-3 (3)	2-2 (2)	2-1 (2)
	3 - Uønsket	3-5 (4)	3-4 (4)	3-3 (3)	3-2 (3)	3-1 (2)
	4 - Lav	4-5 (5)	4-4 (4)	4-3 (4)	4-2 (3)	4-1 (3)
	5 - Ubetydelig	5-5 (5)	5-4 (5)	5-3 (4)	5-2 (4)	5-1 (3)
Risikomatrix		5 - Ubetydelig	4 - Lav	3 - Uønsket	2 - Høj	1 - Meget høj
		Alvorlighed				

Risikoniveauer

Meget høj	1
Høj	2
Uønsket	3
Lav	4
Ubetydelig	5